

VIADUKT-SET, 2-GLEISIG

VIADUCT SET, TWO-TRACK

COFFRET VIADUC, 2 VOIES

VIADUCT SET, 2-SPORIG



Art. Nr. 120465

D

Machen Sie sich bitte vor Beginn des Bastelns mit dem Bausatzinhalt und der Anleitung vertraut und prüfen Sie die Vollständigkeit. Im Reklamationsfall gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht. Sollte ein Teil fehlen, übersenden Sie bitte den Teilwunsch und den Kaufbeleg an: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Sollten Sie einmal weitere Ersatzteile benötigen, senden wir Ihnen den benötigten Spritzling, bei Verfügbarkeit, gerne kostenpflichtig zu. Bitte beachten Sie, dass produktionsbedingt Einzelteile übrig bleiben können.

GB

Before building your model, please familiarize yourself with the contents of the kit and the instructions for use, also checking whether the set of parts is complete. In case of any complaint, the legal guarantee obligation shall apply. Should a part be missing, please send the designation of the part required and the receipt documenting your purchase to: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Should you require further spare parts one day, we shall be pleased to send you, with costs, the required sprue, if it is available. Please note that, on grounds of the production process, some single injection molded parts may be superfluous.

F

Avant de commencer votre modèle, veuillez vous familiariser avec le contenu du kit et la notice d'emploi, et contrôlez que le lot de pièces est complet. En cas de réclamation, il s'appliquera l'obligation de garantie légale. Au cas où une pièce manquerait, veuillez envoyer la désignation de la pièce souhaitée et le bon d'achat à: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Au cas où vous auriez besoin un jour d'autres pièces détachées, nous vous enverrons volontiers la grappe requise, si elle est disponible, contre paiement. Veuillez noter que, pour des raisons de production, il se peut que des pièces détachées soient superflues.

NL

Maak uzelf vóór het bouwen vertrouwd met de inhoud van het bouwpakket en met de handleiding en controleer de volledigheid. In geval van reclamatie geldt de wettelijke garantieverplichting. Macht er een onderdeel ontbreken, stuur het verzoek om het gewenste onderdeel en het aankoopbewijs dan naar: Gebr. FALLER GmbH, klantenservice, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Als u ooit meer reserveonderdelen nodig hebt, sturen wij het benodigde gietstuk, indien beschikbaar, graag tegen betaling naar u op. Let op: om productieredenen kunnen losse onderdelen overblijven.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FALLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):

For the assembly of the kit we recommend following FALLER products (not included in the kit):

Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FALLER suivants (non inclus dans le kit):

Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FALLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):


Art. Nr. 170490 | 170492 | 170494
FALLER SUPER-EXPERT | EXPERT | LASERCUT



Art. Nr. 170688
SPEZIAL-SEITENSCHNEIDER



Art. Nr. 170687
FALLER-BASTELMESSER




Inhalt	Spritzlinge	1 2 x	4 2 x	7 8 x
Contents	Sprues	2 4 x	5 2 x	3335 1 x
Contenu	Moulages	3 2 x	6 4 x	
Inhoud	Gietstukken			

Sa. Nr. 120 465 1

2

FALLER SUPER EXPERT ART. NR. 170490 verwenden.
Use FALLER SUPER EXPERT ART. NO. 170490.
Utilisez FALLER SUPER EXPERT ART. NO. 170490.
Gebruik FALLER SUPER EXPERT ART. NR. 170490.

Klebestelle gut abtrocknen lassen !
Allow glue joints to dry well !
Laisser bien sécher les points de collage !
Alle gelijmde punten goed laten drogen !



1/1

3335

3335

1/1

A

Klebestelle gut abtrocknen lassen!

Allow glue joints to dry well!

Laisser bien sécher les points de collage !

Alle gelijmde punten goed laten drogen!


6/1


6/7

6/1

A

B





Teile vom Spritzling abtrennen und mit einem (Heißluft)föhn langsam und gleichmäßig erwärmen.
Im Anschluss vorsichtig biegen und mit Klebeband bis zur Auskühlung fixieren.

Separate the parts from the molding and heat slowly and evenly with the hot air gun.
Then carefully bend and fix with adhesive tape until cool.

Séparez les pièces du moulage et chauffez lentement et uniformément avec le pistolet à air chaud.
Ensuite, pliez soigneusement et fixez avec du ruban adhésif jusqu'à refroidissement.

Scheid de onderdelen van het vormstuk en verwarm langzaam en gelijkmatig met het heteluchtpistool.
Buig vervolgens voorzichtig en fixeer met plakband tot het afgekoeld is.

C 4 x


Klebestelle gut abtrocknen lassen!

Laisser bien sécher les points de collage !

Allow glue joints to dry well!

Alle gelijmde punten goed laten drogen!

3




Klebestelle gut abtrocknen lassen!

Laisser bien sécher les points de collage !

Allow glue joints to dry well!

Alle gelijmde punten goed laten drogen!



4

Klebestelle gut abtrocknen lassen!


Allow glue joints to dry well!

Laisser bien sécher les points de collage !

Alle gelijmde punten goed laten drogen!

2/5

2/5



F


Klebestelle gut abtrocknen lassen!

Allow glue joints to dry well!

Laisser bien sécher les points de collage !

Alle gelijmde punten goed laten drogen!

2/6




G

Klebestelle gut abtrocknen lassen!


Allow glue joints to dry well!

Laisser bien sécher les points de collage !


Alle gelijmde punten goed laten drogen!



H 3 x 7/4 7/2



I 3 x



J


G

6

3335

3/1

3335



Für Oberleitungsbetrieb

For overhead line operation

Pour fonctionnement avec fil aérien


Voor gebruik van bovenleiding




1/2

K


J




L 2 x




M 2 x



N 2 x




O 2 x



P 2 x

8



Q

K